

**LIR PENILAIAN KERUSAKAN BANGUNAN**

: SMPN 1 TROWULAN KABUPATEN MOJOKERTO  
 : 20502619  
 : Ruang Kepala Sekolah, Ruang Tab Usaha, Toilet dan Ruang LAB  
 : 9  
 : Wonorejo, Wonorejo, Kec. Trowulan, Kab. Mojokerto Prov. Jawa Timur  
 : Kabupaten Mojokerto  
 : Provinsi Jawa Timur  
 : 340  
 : m2  
 : 1

KOMPONEN	SUB KOMPONEN	SATUAN	KLASIFIKASI KERUSAKAN					TINGKAT KERUSAKAN		
			1	2	3	4	5			
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
	Pondasi	estimasi		0.40	0.60	0.80	1.00		Hitung Kerusakan Komponen Lain	
	Kolom	unit	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	
	Balok	unit	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	
	Pelat	unit	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	
		%		0.00	30%	0.18	25%	0.20	38.00%	
		%		0.00	0.00	25%	0.15	0.00	1.20%	
	Batu bata/Partisi	%		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	Kaca	unit	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	Pintu	unit	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	Kusen	unit	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	Penutup Lantai	%		0.00	0.00	25%	0.15	0.00	1.50%	
	Instalasi Listrik	estimasi		Tidak ada kerusakan						0.00%
	Instalasi Air	estimasi		tidak ada kerusakan						0.00%
	Drainase Limbah	m1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	Finishing Langit-langit	%		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	Finishing Dinding	%		0.00	0.00	25%	0.15	0.00	1.05%	
	Finishing Kusen/Pintu	unit	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
									<b>41.8%</b>	
									<b>Rusak Berat</b>	

