

FORMULIR PENILAIAN KERUSAKAN BANGUNAN


Nama Sekolah
NPSN
Nama Bangunan
NUP (No Urut Perolehan)
Alamat
Kabupaten/Kota
Koordinat
Luas Bangunan

: SDN 1 SUKAMULYA
: 20252135
: Ruang Kelas (1 Ruang)
:
: Dusun Sukaharja Desa Sukamulya Kecamatan Purwadadi
: Kabupaten Ciamis
: -7.428768°S ; 108.6281974°E
: 59,4

Provinsi : Jawa Barat
Jumlah Lantai : 1

NO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	SATUAN	JUMLAH	KLASIFIKASI KERUSAKAN					TINGKAT KERUSAKAN					
					1	2	3	4	5						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	0,20	0,40	0,60	0,80	1,00	(11)					
					(6)	(7)	(8)	(9)	(10)						
1	PONDASI	Pondasi	estimasi		Penurunan tidak merata, namun perbedaan penurunan tidak melebihi 1/250 L					40%	Rusak Berat				
2	STRUKTUR	Kolom	unit	14,00	-	0,00	-	0,00	1,00	0,04	-	0,00	4%		
		Balok	unit	17,00	-	0,00	-	0,00	1,00	0,04	-	0,00	4%		
		Pelat	unit	1,00	0,20	0,04	-	0,00	-	0,00	-	0,00	4%		
3	ATAP		%		0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0,00%	Hitung Kerusakan Komponen Lain	
4	PLAFOND		%		0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0,00%		
5	DINDING	Batu bata/Partisi	%		0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0,00%	0%	Hitung Kerusakan Komponen Lain
		Kaca	unit	32		0,00	-	0,00	-	0,00		0,00	0,00%		
		Pintu	unit	2	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00%		
		Kusen	unit	6	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00%		
6	LANTAI	Penutup Lantai	%		0%	0,00		0,00	0%	0,00		0,00	0,00%		
7	UTILITAS	Instalasi Listrik	estimasi		Tidak ada kerusakan								0,00%		
		Instalasi Air	estimasi		tidak ada kerusakan								0,00%		
		Drainase Limbah	m1	1	-	0,00		0,00	-	0,00		0,00	-	0,00	0,00%
8	FINISHING	Finishing Langit-langit	%		0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0,00%		
		Finishing Dinding	%		0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0,00%		
		Finishing Kusen/Pintu	unit	6	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00%
51,8%														Rusak Berat	

SKETSA DENAH BANGUNAN



Catatan

1. Terjadi penurunan fondasi tidak merata sehingga menyebabkan kerusakan pada
2. beberapa kolom dan balok mengalami retak lebar

Tingkat Kerusakan

Ringan	: ≤ 30%
Sedang	: > 30% - 45%
Berat	: > 45%

TIM SURVEI :

1. Budi Setia Nugroho, S.T.
2. Aditya Cahya Andika, S.T.
3. R. Panji Gentaraya C, S.T.

MENYETUJUI

An. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Ciamis



MENGETAHUI

Kepala Bidang Kepraktakaan
Dinas PUPRR Kabupaten Ciamis



Note :

* : Dinas PU/Dinas yang menangani Bangunan Gedung