


FORMULIR PENILAIAN KERUSAKAN BANGUNAN

Nama Instansi/Pemilik Bangunan : Dinas Pendidikan
 Nama Bangunan : Sekolah Dasar Negeri 02 bonglai
 Alamat : bonglai kampung bonglai kec. Banjit kab. Way kanankode pos 34766
 Kabupaten/Kota : way kanan Provinsi : lampung
 Koordinat :
 Luas Bangunan : 300 m2 Jumlah Lantai :

NO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	SATUAN	JUMLAH	KLASIFIKASI KERUSAKAN										TINGKAT KERUSAKAN		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	0,20	0,40	0,60	0,80	1,00								
1	PONDASI	Pondasi	estimasi		Penurunan merata pada seluruh struktur bangunan										20%	Hitung Kerusakan Komponen Lain	
2	STRUKTUR	Kolom	unit	8,00	1,00	0,03	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3%	13%	Hitung Kerusakan Komponen Lain	
		Balok	unit	8,00	0,00	2,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10%				
		Pelat	unit	4,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%				
3	ATAP		%		0,00	30%	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00%		Hitung Kerusakan Komponen Lain		
4	PLAFOND		%		0,00	85%	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,72%				
5	DINDING	Batu bata/Partisi	%		0,00	30%	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00%	12%	Hitung Kerusakan Komponen Lain		
		Kaca	unit	4	0,00	4,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50%					
		Pintu	unit	3	0,00	3,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40%					
		Kusen	unit	6	0,00	2,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20%					
6	LANTAI	Penutup Lantai	%		0,00	20%	0,08	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,80%				
7	UTILITAS	Instalasi Listrik	estimasi		Sebagian kecil komponen dari panel-panel LP rusak, ada sedikit jalur kabel instalasi shortage, sebagian kecil armature rusak ringan, sehingga biaya perbaikan kurang dari 5% dari biaya instalasi baru										1,00%		
		Instalasi Air	estimasi		Kebocoran pipa terbats ditempat yang terlihat atau mudah dicapai, keran-keran kecil rusak, sehingga biaya perbaikan kurang dari 1 % biaya instalasi baru										0,30%		
		Drainase Limbah	m1	1	1,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30%				
8	FINISHING	Finishing Langit-langit	%		1%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01%				
		Finishing Dinding	%		1%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01%				
		Finishing Kusen/Pintu	unit	6	1,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,13%				
												62,9%	Rusak Berat				

FOTO DOKUMENTASI





catatan

Tingkat Kerusakan

Ringan : $\leq 30\%$
 Sedang : $> 30\% - 45\%$
 Berat : $> 45\%$

TIM SURVEI :

PETUGAS SURVEI 1

(.....)

PETUGAS SURVEI 2

(.....)

PETUGAS SURVEI 3

(.....)